

| リリース日    | バージョン(※) | 分類    | 改定内容                                        |
|----------|----------|-------|---------------------------------------------|
| 24.01.30 | 1.0.1-2  | 仕様追加  | 対応カードリーダにMTR-115を追加                         |
|          |          | 仕様変更  | 電子錠選択名称の変更                                  |
|          |          | 仕様変更  | カード登録/参照時、サブウィンドウは手動で閉じるよう変更                |
| 22.09.08 | 1.0.1-1  | 不具合修正 | 電子錠9(RMS-EKB03)の設定データがインポートできない不具合を修正       |
|          |          | 仕様変更  | SNMPトラップの送信エラーをリトライ回数から1秒のタイムアウトに変更         |
| 22.08.19 | 1.0.1-0  | 仕様追加  | 電子錠9(RMS-EKB03)対応                           |
| 22.04.14 | 1.0.0-10 | 不具合修正 | 設定データインポート時の不具合を修正                          |
| 21.11.10 | 1.0.0-9  | 仕様追加  | SDカード異常検知改善版機能を追加                           |
|          |          | 仕様変更  | syslog転送機能の仕様変更                             |
|          |          | 不具合修正 | トラップ送信ができなくなる不具合を修正(2回目)                    |
| 21.07.29 | 1.0.0-8  | 仕様変更  | SPIクロックを20MHz→10MHzに変更                      |
| 21.04.14 | 1.0.0-7  | 仕様追加  | SDカード異常検知機能を追加                              |
|          |          | 不具合修正 | トラップ送信ができなくなる不具合を修正                         |
| -        | 1.0.0-6  | 除外    | 1.0.0-7対応のためリリース除外                          |
| 20.10.20 | 1.0.0-5  | 不具合修正 | 検出時間設定が反映されない問題修正                           |
|          |          | 仕様変更  | 無効のユニットがある場合は制御周期を速くするように修正                 |
| 20.08.21 | 1.0.0-4  | 不具合修正 | 電子錠8(LE-469-DC) TYPE2で自動施錠時に施錠時間2に遷移しない問題修正 |
| 20.07.30 | 1.0.0-3  | 仕様追加  | サウスコ電子錠の遅延制御対応                              |
|          |          | 仕様追加  | 電子錠8(LE-469-DC) TYPE2対応                     |
| 20.04.27 | 1.0.0-2  | 仕様追加  | RMS-EL24R/RMS-EL12R対応                       |
| 20.03.04 | 1.0.0-1  | 新規    | Electronic Lock Unit RMS-EL48R 新規リリース       |

※ダウングレードする際は弊社にお問い合わせください。