	F/Wバージョ:	・ 設定構成パージョン(*1)	八炻	み ウカ☆
リリース日 25.09.26		シ 設定構成バージョン(*1)	分類 仕様変更	改定内容 1-Wire温度センサの最大監視点数を8点から16点に変更
25.09.26	1.3.0-0 (*3)	1	11 你友史	ITVIIIcamはC2グリルBへ高がMSのAのMプロストをマクトでは、 デジタル入出力状態画面の影像用ート変更ポタンにアラートマークを追加 SNMP-SETでEEPROMへの書き込み命令後、即時次のリクエストを受け付けられるように改善 各種設定の更新時間を短縮
			不具合修正	監視設定アップロード時に一部設定が入力制限を無視できていた不具合を修正 アナログ入力監視設定適用時に測定値が瞬間がに異常値となる不具合を修正 稀にEEPROMへの書き込みに失敗する現象の対策を実施
25.05.13	1.2.1-1	6	不具合修正	1-Wire温度センサのリトライ処理が途中で通信異常となる不具合を修正 1-Wireセンサのリトライ処理中に再起動等の処理に時間がかかる不具合を修正
25.04.18	1.2.1-0	6	仕様追加	システム管理画面に1-Wire通信失敗時のリトライ設定を追加 トラップ送信設定画面の送信タイプにメンテナンスモード通知用MantenanceModeを追加
			仕様変更	センサログダウンロード時に1時間未満のデータも対象とするように変更
25.02.28	1.2.0-0	5	仕様追加	メンテナンスモード機能を追加
			仕様変更	HTTPレスポンスのバージョン1.1に対応 Webヘッダの機種名を削除し、システム管理画面に機種名を追加
			不具合修正	ファイルダウンロード時にHTTPレスボンスヘッダがない不具合を修正
25.01.28	1.1.2-0	4	仕様追加	時刻設定画面にNTP同期失敗時のステータスLED動作設定項目を追加 トラップ送信設定画面の送信タイプにシステムエラー通知用SystemErrorを追加
			不具合修正	MACアドレス及びシリアル番号が書き換わる不具合を修正 システムログ画面でログが表示されなくなる不具合を修正 システムエラー契機の接点出力条件が、他のボート設定によっては出力しない不具合を修正 NTP同期が列回のみ失敗する不具合を修正
24.11.20	1.1.1-1	3	不具合修正	SNMP-SETでの温湿度設定のデバイスIDの入力制限を修正 SNMPI/JTストのI/JTストIDが負数の時にSNMP受信スレッドが停止する不具合を修正 RMS-DIO1204-PI、RMS-DIO2408-PI、RMS-DIO4816-PIにて設定データ管理画面から設定ファイルのアップロードに失敗する不具合を修正
24.11.01	1.1.1-0	3	仕様追加	RMS-DIO2408-PI対応
2 112102	11111 0		不具合修正	アナログモジュール接続から値表示までの時間を短縮
24.09.19	1.1.0-0	3	仕様追加	SNMP-Trapによる接点出力機能を追加
LT.03:13	1110 0			システムエラーによる接点出力機能を追加 ステータスLEDの表示モード選択機能を追加し、表示モードを新規追加 ステータスLEDの点滅周期選択機能を追加(*2) アナログモジュールで衛工選択時のレンジを追加
			仕様変更	各シナリオ条件のタイプの「システムエラー」を「電源」に表現を変更 各シナリオ条件のタイプで「電源」選択時、ボートを選択できるように変更 Web画面のヘッグから「Rack Monitoring System」を削除
			不具合修正	Web画面の「トラップ送信設定」と「トラップ送信」を「トラップ送信設定」に統一 SNMP設定のコミュニティ名と前方一致する場合にアクセスを許してしまう不具合を修正 トラブルシューティング用のログを強化
24.03.22	1.0.3-1	2	仕様追加	トラップ送信設定にフィルタ機能を追加
			仕様変更	アナログ入力設定画面の表記変更 TrapExpansonのDIOにValueのOIDを追加
			不具合修正	トラップ送信間隔の縮小による速度改善
23.12.19	1.0.3-0	1	仕様追加	RMS-DIO1204-PI対応 システム管理画面にステータスLEDの状態確認及び消灯ボタンを追加 ステータスLEDの状態確認及び消灯用のIDを追加 システムログ出力時のトラップ通知機能追加
			仕様変更	電源ユニットLEDを正常時点灯に変更
			不具合修正	機種番号OIDにPIシリーズの機種番号を追加 DHCP有効時のエラーメッセージを適切なものに修正 異常フォーマットのOIDを受信した際の挙動を修正 PLDアップデートプログラムの不具合修正
23.09.06	1.0.2-1	1	仕様追加	RMS-DIO9632-PI/4816-PI対応 監視部中学。カファイルかずり、SBOで見合体で
23.01.26	1.0.2-0	1	不具合修正 仕様追加	監視設定データファイルアップロード時の不具合修正 DIOの一括取得・制御用OIDを追加
			仕様変更	アナログ入力設定画面の表記変更及びそれに伴う内部処理変更トラップ仕様一部変更 1-WIre、アナログ入力設定の関値無効時の内部データを変更 無効設定のセンサがメールレポートの対象外になるよう変更 SNMP設定のプレス・タクス表記に対応 状態変化ログ画面の並び順を降順に変更 メール設定画面でSMTP認証が無効時、アカウント情報が空欄でも設定可能に変更 ファームウェアアップデート時に設定構成に変更があっても設定情報を引き継ぐように変更 NTPグライアントの不具合修理
			小美百珍正	NTP/フィアントの小具合修止 DHCP有効時にシステム管理画面のIPアドレスが動的に変更するように修正 各文字列設定の禁止文字がマニュアル準拠となるよう修正
22.10.06	1.0.1-0		不具合修正	内蔵SRAMのメモリマップ修正 (メール送信不良の大元の原因)
22.10.06 22.05.27	1.0.0-d 1.0.0-c		不具合修正 仕様追加	メー送信不良を修正 TrapExpansionを追加
			仕様変更	Irapexpansionで記画加 デジタル入出力状態画面でON/OFF切替を「制御」ボタンで制御するように変更 「制御」ボタン操作不可時、グレーになるよう変更 電源電圧の5Vの監視機能を削除
		1	不具合修正	トラップのaiCurrentStatusの返却値が異常値となる不具合を修正
22.03.08	1.0.0-b		不具合修正	起動不良を修正

(*1)設定構成バージョンは、設定バックアップファイルの互換性を示すためのバージョン情報です。

設定パックアップファイルの設定構成パージョンが適用対象の機器と同じかそれ以下であれば、適用可能となります。

F/Wパージョンが1.0.2-0未満の機器で作成した設定パックアップファイルは1.0.2-0以上の機器では使用できませんのでご注意ください。

(*2)FPGAのパージョンが3以上の場合に選択可能です。2以下の場合は固定値になります。(RMS-DIO2408-PIの場合は2以下の場合も選択可能です。)

(*3)アップデート前の設定構成バージョンが6以下のF/Wから7以降へのアップデート時は自動的にセンサログが削除されます。

MIB情報が変更されていますので最新版を弊社HPからダウンロードして使用してください。